

ପାଣି ହେତୁ ଆର୍ଦ୍ରତାର ବୃଦ୍ଧି



ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ?

- ମାଟି ଉପରେ ଅଧିକ ପାଣି ଯୁଗ୍ମ ରହୁଥିବା ହେତୁ ମାଟିର ତଳ ଭାଗରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ।
- ମାଟି ତଳେ ରହିଥିବା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରୁଫିଂ ଉପଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଡ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରୁଫିଂ କରାଯାଇନଥାଏ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ସମାଧାନ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K



କାହିଁକି ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K କୁ ବାଛିବା



ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧୀ



କଂକ୍ରିଟ୍ ଓ ମାସୋନାରୀ ପୃଷ୍ଠଭାଗ
ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଠାଳିଆ ଭାବ



ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ଓଡ଼ାରପ୍ରୁଫିଂ
ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା
50% ଆଚ୍ଛାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏକ ନମନାୟ କୋଟିଂ



ଅଶବିଷାକ୍ତ

କିପରି ଲଗାଇବେ


ସୋପାନ 1

ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗା ଯୁଗ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।




ସୋପାନ 2

ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ 1:1.5 (1 ଭାଗ ଯୁଆରପି :
1.5 ସିମେଣ୍ଟ) ଅନୁପାତରେ @ 20 ବର୍ଗ ଫୁଟ/
କେଜିରେ ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K
ଯୁଆରପିକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରଥମ କୋଟକୁ ପ୍ରୟୋଗ
କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନର 1 ରୁ 2 ଫୁଟ
ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।




ସୋପାନ 3

4-6 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍
2K @ 6 ବର୍ଗ ଫୁଟ/କେଜି ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ
କୋଟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ କୋଟ
ଉପରେ 900 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ।



ସୋପାନ 4

ଏକ ବଣ୍ଡ କୋର୍ (ଏକ ଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ +
1 ଭାଗ ଯୁଆରପି + 1 ଭାଗ ରଗଡ଼ା ବାଲିକୁ
ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 4-6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ
ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ସୋପାନ 5

12-15 ଏମଏମ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର
(1 ଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ + 3 ଭାଗ ବାଲି) କୁ
ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2K ଏଲଡିଫିନ୍ +
(ପ୍ରତି ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ 200 ମିଲି) କୁ
ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତୁ ।

