

மேல் தளத்தின் மீது ஈரத் திட்டுகள்/பகுதி மேல்தளம் சீரமைத்தல்



இது ஏன் ஏற்படுகிறது

- கடினமான வானிலை மற்றும் தட்பவெப்ப நிலையில் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாதல் மேல்தளத்தில் வெடிப்புகளுக்கு வழி வகுக்கிறது
- கைப்பிடிச்சுவரில் உள்ள வெடிப்புகள் வீட்டிற்குள் கசிந்தொழுகுவதற்கு வழி வகுக்கிறது
- சுவர் மற்றும் தரை சந்திக்குமிடத்தில் வெடிப்புகள் மற்றும் மோசமான நேர்த்தி காரணமாக கசிவு ஏற்படுகிறது
- ஒழுங்கில்லாத மேல்தள சரிவு கசிந்தொழுகுவதற்கு வழி வகுக்கிறது

தீர்வு

டா. ஃபிக்ஸிட் ஷ்யூர்சீல்



டா. ஃபிக்ஸிட் ஷ்யூர்சீல் ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்



4 மணி நேரத்தில் கசிவை நிறுத்துகிறது



மேல்தளத்தில் சிறப்பாக ஒட்டுகிறது



நெகிழ்வான பூச்சு 0.5 மிமீ வரையிலான வெடிப்புகளை நிரப்பலாம்



பேஸ்டல் ஷேடுகளில் சாயமேற்றத்தக்கது



உபயோகிப்பது எளிது மற்றும் விரைவாக உலர்கிறது, விரைவாக வேலை செய்ய அனுமதிக்கிறது

எவ்வாறு உபயோகிப்பது

வழிமுறை 1

போதுமான ஒட்டுதலை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள மேற்பரப்பு சுத்தமாக, நல்ல நிலையில் இருக்க வேண்டும்.



வழிமுறை 2

பிணைப்பு நீங்கிய பால் ஒட்டுதல் மற்றும் வெடிப்புகளை சீரமைக்க பிளம்எம் (பாலிமர் மாடிஃபைடு மோர்டார்) கொண்டு 1 : 3 விகிதத்தில் (1 பாகம் சிமெண்ட் : 3 பாகம் மணல்) சிமெண்டின் எடையில் 10% வீதத்தல் டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிக்கீட் URP சேர்த்து கலக்கிக்கொள்ளவும், தேவைக்கேற்ப தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.



வழிமுறை 3

20-25 சதுர அடி/கிலோ/2 பூச்சுகள் வீதம் எந்தவிதமான நீர்த்தலும் இன்றி டா. ஃபிக்ஸிட் ஷ்யூர்சீல் 2 பூச்சுகள் பூசவும்.



வழிமுறை 4

முதல் பூச்சுக்கு 90°-ல் இரண்டாவது பூச்சு பூசுவதற்கு முன்பு தோராயமாக 4 மணி நேரம் முதல் பூச்சு உலர அனுமதிக்கவும்.

