




மேல்தளம் வாட்டர்ப்ரூஃபிங் (புதிய கட்டுமானம்)



• இது என் ஏற்படுகிறது •

- கான்க்ரீட் பொருள் புரையுடையதாய் இருப்பதால், இது தண்ணீரை உறிஞ்சிக்கொள்கிறது மற்றும் நீர்க்கசிவிற்கு வழி வகுக்கலாம்.
- கான்க்ரீட்டில் அதிகப்படியான தண்ணீர் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக, இது சுருங்குகிறது மற்றும் வெடிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. நீர்க்கசிவிற்கு இந்த வெடிப்புகள் நுழை வாயில்களாய் அமைகின்றன.
- புதிய கட்டமைப்புகளில், மேல்தளம் கடினமான வானிலை (வெப்பம்/குளிர்ச்சி/மழை) சுற்றுகளுக்கு உள்ளாகின்றது, இது வெடிப்புகளுக்கு வழி வகுக்கின்றது.
- கட்டமைப்பின் படிவ காரணமாக வெடிப்புகள் தோன்றலாம்.
- கான்க்ரீட் நெகிழிவுத்தன்மை இல்லாது/திதமாக பொருளாக இருப்பதால் இந்த அசைவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை மற்றும் வெடிப்புக்கு வழி வகுப்பதாக இருக்கிறது.
- மேல்தளத்தின் சரிவு ஒழுங்கின்றி இருப்பதன் விளைவாக மேல்தளத்தின் கீழ் பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கிவிடுகிறது.

தேர்வு டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் 2K



• டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் 2K என் தேர்வு செய்ய வேண்டும் •



கான்க்ரீட் மற்றும் கொத்து பரப்புகளின் மீது மிக நன்றாக ஓட்டுகிறது



50% வரையிலான நீட்கி கொண்டு அதிக நெகிழிவான பூச்சு, இது 1 மிமீ வரையிலான வெடிப்புகளை இணைக்கிறது



பிரஷ், ரோலர் அல்லது கரணை கொண்டு எளிதாக பூசலாம்



1 மிமீ வரை உயர் படலம் உருவாகிறது, இது மிகச் சிறந்த வாட்டர்ப்ரூஃபிங்கை அளிக்கிறது



நச்சத்தன்மை அற்றது



சுவர் மற்றும் தரை சந்திப்பு பகுதிகளை சுத்தம் செய்யவும் மற்றும் சுவர் மற்றும் தரை சந்திப்பு பகுதிகளில் டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபிட் URP (சிமெண்ட் எடையின் 10%) மாடிஃபைடு மோர்டார் கொண்டு சிமெண்ட் : மணல் 1 : 3 விகிதத்தில் கோண் ஃபிலெல்ட்/வாட்டா செய்து கொள்ளவும்.




அனைத்து வெடிப்புகளும் பிரைமிங் மூலம் (1 URP : 1 சிமெண்ட்) சீரமைக்க வேண்டும் மற்றும் டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபிட் URP-யை (சிமெண்டின் எடைக்கு 10%) உடன் மோர்டார் மாடிஃபைடு சேர்த்து சிமெண்ட் மணல் 1:3 விகிதத்தில் பழுபார்க்கப்பட வேண்டும்.




டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் 2K-கொண்டு பதப்படுத்தப்பட்ட தன் மீது 100 ஜிளஸ்ஸும் ஜியோடெக்ஸ்டெலை பிரிப்பு அடுக்காக பரப்பவும்.



இதற்கு மேல் கான்க்ரீட் பால் ஓட்டுதல் குறைந்தபட்சம் 40-50 மிமீ (1 சிமெண்ட் : 1.5 மணல் : 3 நுண்கலி) மற்றும் அதற்கு மேலாக டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் 2K-யை (200 மிலி மூட்டை சிமெண்ட் ஒன்றுக்கு) கொண்டு பூசவும். வடிகால் வெளிச் செல்லும் வழி அமைத்து சரிவு பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.



3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.



வழிமுறை 1

வழிமுறை 2

வழிமுறை 3

வழிமுறை 4

வழிமுறை 5

வழிமுறை 6

வழிமுறை 7

வழிமுறை 8



1800 209 5504 | info.drfixit@pidilite.com | www.drfixit.co.in

டா. ஃபிக்ஸிட் வாட்டர்ப்ரூஃபிங் வழிகாட்டிக்காக 57575க்கு <DF> என்று எஸ்எஸ் செய்யவும்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த இணைப்புகளை பொருத்தமான டா. ஃபிக்ஸிட் PU சீலன்ட் கொண்டு நிரப்பலாம்.

3.25 மீ x 3.25 மீ கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை அமைக்கவும். 28-30 நாட்களுக்கு பிறகு இந